

## СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в январе 2013г.**

№	Дата и время		Наименование	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	14.01.2013 08-35	14.01.2013 15-30	РП-10кВ №3	ячейка №2 - шкаф КСО-272 с ВПП-10-630-20 привод ППВ-10, РВФЗ-10/630, РВЗ-10/630	выполнение ППР
2.	14.01.2013 09-00	14.01.2013 15-40	РП-10кВ №4	ячейка №12 – шкаф КНТМИ-10 с ТН НАМИ-1095 УХЛ2	выполнение ППР
3.	15.01.2013 09-10	15.01.2013 15-20	РП-10кВ №4	ячейка №10- шкаф КВЭ-1013 ВЭ (КРУ2-10-20/630(1000) с ВВ/TEL- 10-20/1000У2, БУ/TEL-100/220-12-03А	выполнение ППР
4.	15.01.2013 09-25	15.01.2013 15-18	РП-10кВ №4	ячейка №13 – шкаф КНТМИ-10 с ТН НАМИ-1095 УХЛ2	выполнение ППР
5.	15.01.2013 10-05	15.01.2013 13-40	КЛ-10кВ №4/10	ААБЛГ -10 3х70, ААШВ -10 3х150	выполнение ППР
6.	16.01.2013 09-05	16.01.2013 15-30	ПС-110/10	ячейка №16 шкаф КРУ-ХП с ВМП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
7.	17.01.2013 08-40	17.01.2013 15-45	ПС-110/10	ячейка №34шкаф КРУ-ХП с ВМП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
8.	18.01.2013 08-45	18.01.2013 15-00	ПС-110/10	ячейка №24 шкаф КРУ-ХП с ВМП-10-1000-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
9.	18.01.2013 09-50	18.01.2013 14-15	КТП-14	шкаф ВВ-2 с ВМПз-17 УЗ, трансформатор Т-1ТМФ-400/10	выполнение ППР
10.	21.01.2013 9-10	21.01.2013 15-00	РП-10кВ №4	ячейка №7- шкаф КВЭ-1013 с ВМПЭ-10-630-20 привод ПЭВ-14	выполнение ППР
11.	21.01.2013 10-05	21.01.2013 13-45	КТП-14	шкаф ВВ-2 с ВМПз-17 УЗ, трансформатор Т-2 ТМФ-400/10	выполнение ППР
12.	21.01.2013 09-20	21.01.2013 13-45	КТПН-2	КТПН-72 с ТМ-160/10	выполнение ППР
13.	22.01.2013 09-00	23.01.2013 15-40	ПС-110/10	ячейка №35 шкаф КРУ-ХП с ВМП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР

14.	24.01.2013 08-30	25.01.2013 14-45	ПС-110/10	ячейка №38 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
15.	28.01.2013 08-25	28.01.2013 15-20	ПС-110/10	ячейка №20 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
16.	28.01.2013 09-55	28.01.2013 13-40	РП-10кВ №4	II секция шин 10кВ А100х10, ОФРС-10-750, РВО-10У	выполнение ППР
17.	29.01.2013 09-00	29.01.2013 15-50	ПС-110/10	ячейка №48 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
18.	30.01.2013 08-50	30.01.2013 15-50	ПС-110/10	ячейка №32 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
19.	30.01.2013 09-00	30.01.2013 15-55	ПС-110/10	ячейка №43 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР

И.о. начальника ЦСП

И.В.Кравченко

Исп. Парамонова И.Н.  
тел. (4725) 469-530

## СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в феврале 2013г.**

№	Дата и время		Наименование	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	01.02.2013 08-47	01.02.2013 15-00	ПС-110/10	ячейка №1 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
2.	04.02.2013 08-40	04.02.2013 16-00	ПС-110/10	ячейка №46шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
3.	05.02.2013 08-35	05.02.2013 15-40	ПС-110/10	ячейка №9 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
4.	06.02.2013 10-45	07.02.2013 15-23	РП-10кВ №6	ячейка №12 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР , монтаж и наладка аппаратуры РЗ
5.	07.02.2013 10-30	07.02.2013 15-45	ПС-110/10	ячейка №12 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
6.	11.02.2013 09-05	11.02.2013 15-55	РП-10кВ №6	ячейка №15 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
7.	12.02.2013 09-40	12.02.2013 15-40	РП-10кВ №6	ячейка №4 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
8.	13.02.2013 09-25	13.02.2013 15-40	РП-10кВ №6	ячейка №1 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
9.	14.02.2013 09-15	14.02.2013 15-45	РП-10кВ №6	ячейка №11 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10, тр-р ТМ-25/10/0,4	выполнение ППР
10.	15.02.2013 09-00	15.02.2013 15-05	РП-10кВ №6	ячейка №16 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
11.	15.02.2013 09-00	15.02.2013 15-05	РП-10кВ №6	ячейка №16 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
12.	18.02.2013 09-10	18.02.2013 15-30	РП-10кВ №6	ячейка №5 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10, тр-р ТМ-25/10/0,4	выполнение ППР
13.	19.02.2013 09-00	19.02.2013 15-30	РП-10кВ №6	ячейка №3 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР

14.	21.02.2013 09-05	22.02.2013 11-20	РП-10кВ №6	ячейка №13 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР, монтаж и наладка РЗ
15.	25.02.2013 09-00	25.02.2013 15-55	РП-10кВ №6	ячейка №2 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
16.	26.02.2013 09-20	26.02.2013 14-25	КТП-14	II секция шин 0,4кВ	выполнение ППР
17.	27.02.2013 08-50	27.02.2013 13-45	КТП-14	I секция шин 0,4кВ	выполнение ППР

Начальник ЦСП

А.Н. Гарипов

Исп. Парамонова И.Н.

тел. (4725) 469-530

## СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в марте 2013г.**

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	01.03.2013 09-35	01.03.2013 14-30	РП-10кВ.№6	Исекция шин 10кВ, РВО-10кВ. НТМИ-10	выполнение ППР
2.	04.03.2013 08-55	04.03.2013 15-15	ПС-110/10	ячейка №15шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
3.	04.03.2013 09-30	04.03.2013 15-00	РП-10кВ №6	ячейка №10 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
4.	05.03.2013 10-01	05.03.2013 15-30	РП-10кВ №6	ячейка №6 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
5.	05.03.2013 09-25	05.03.2013 15-50	ПС-110/10	ячейка №47 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
6.	12.03.2013 09-05	13.03.2013 08-30	РП-10кВ №6	ячейка №8 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР, монтаж и наладка аппаратуры Р.З.
7.	14.03.2013 09-05	14.03.2013 13-25	ПС-110/10	ячейка №30шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
8.	18.03.2013 09-10	18.03.2013 15-20	ПС-110/10	ячейка №18 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
9.	19.03.2013 8-55	19.03.2013 15-05	ПС-110/10	ячейка №21 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
10.	19.03.2013 09-10	19.03.2013 15-00	РП-10кВ №1	ячейка №7 - шкаф КСО-272 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
11.	20.03.2013 8-40	19.03.2013 15-25	ПС-110/10	ячейка №31 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
12.	19.03.2013 09-00	20.03.2013 15-10	РП-10кВ №1	ячейка №6 - шкаф КСО-272 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
13.	21.03.2013 08-55	21.03.2013 15-30	РП-10кВ №1	ячейка №14 - шкаф КСО-272 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР

14.	22.03.2013 08-55	22.03.2013 15-00	РП-10кВ №1	ячейка №3 - шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
15.	26.03.2013 08-55	26.03.2013 15-20	РП-10кВ №1	ячейка №21 - шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
16.	27.03.2013 08-50	27.03.2013 15-00	РП-10кВ №1	ячейка №12 - шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
17.	28.03.2013 08-55	28.03.2013 15-00	РП-10кВ №1	ячейка №5 - шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
18.	29.02.2013 08-50	29.02.2013 13-45	РП-10кВ №1	ячейка №10 - шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР

Начальник ЦСП

Ю.П. Бойков

Исп. Пармонова И.Н.

тел. (4725) 469-530

## СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в апреле 2013г.**

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	01.04.2013 09-10	01.04.2013 15-35	РП-10кВ.№2	ячейка №2 - шкаф КСО-285 с ВПМП-10-1000--20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
2.	01.04.2013 09-20	01.04.2013 15-30	РП-10кВ №1	ячейка №16- шкаф КСО-272 с транс-м ТМ-25/10, РВО-10	выполнение ППР
3.	02.04.2013 08-55	02.04.2013 14-35	РП-10кВ №1	ячейка №19- шкаф КСО-272 с транс-м ТМ-25/10, РВО-10	выполнение ППР
4.	04.04.2013 08-50	04.04.2013 14-45	РП-10кВ №1	ячейка №15 - шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
5.	05.04.2013 09-40	05.04.2013 15-00	РП-10кВ №6	Пс.ш -10кВ. А-80х8, ОФР-10-750, РВО-10	выполнение ППР
6.	12.04.2013 09-05	12.04.2013 14-00	РП-10кВ №2	ячейка №16- шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
7.	12.04.2013 09-25	12.04.2013 13-50	РП-10кВ №2	ячейка №19- шкаф КСО-272 с ТМ-25/10-У-1, РВО-10	выполнение ППР
8.	14.04.2013 09-35	14.04.2013 16-40	РП-10кВ №6	ячейка №0 шкаф КРУ2-10 с ВВ/ТЕЛ-10-20/1000	выполнение ППР
9.	19.04.2013 09-20	19.04.2013 13-40	РП-10кВ №1	II секция шин, тр-р напряжения НТМИ-10-66 У3	выполнение ППР
10.	22.04.2013 09-25	22.04.2013 15-10	ПС-110/10	ячейка №36 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
11.	23.04.2013 09-05	23.04.2013 16-00	ПС-110/10	ячейка №6 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
12.	24.04.2013 08-30	24.04.2013 16-00	ПС-110/10	ячейка №17 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
13.	25.04.2013 09-00	25.04.2013 15-30	ПС-110/10	ячейка №44 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10, КЛ-10кВ №44 ААБл 3х95	выполнение ППР

14.	29.04.2013 09-20	29.04.2013 15-40	РП-10кВ №2	ячейка №12 - шкаф КСО-285 с ВМПП-10-1000--20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
15.	29.04.2013 10-00	29.04.2013 15-30	ПС-110/10	ячейка №10 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР

Начальник ЦСП

Ю.П. Бойков

Исп. Пармонова И.Н.  
тел. (4725) 469-530



## СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в мае 2013г.**

№	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	06.05.2013 09-45	06.05.2013 4-50	РП-10кВ. №2	ячейка №6- шкаф КСО-285 с ТМ-25/10-У-1	выполнение ППР
2.	08.05.2013 09-05	08.05.2013 4-35	ПС-110/10	ячейка №37- шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10/630/20 привод ППВ-10	выполнение ППР
3.	14.05.13 09-35	27.05.2013 15-05	ПС-110/10	РШ-110кВ.№2 - РНДз-16-110/630-У-1 привод ПРН-220М, ДО-110кВ.№2 - ОД-150М/630 привод ШПОД, РС-110кВ.№2 – РНДз-2-110/1000-У1 привод ПРН-220М, КЗ-110кВ №2 – КЗ-220М-У1 привод ШПКМ, ЗОН-110кВ №2 – ЗОН-110 привод ПРН-11, РВС-110кВ №2 – РВС-33,3х3, трансформатор Т-2 25000кВА – ТРДН-25000/110-76-У1 РЛ-110кВ.№2 – РНДз-2-110/630-У1 привод ПРН-220М	выполнение ППР
4.	28.05.13 09-10	продолжается работа	ПС-110/10	РШ-110кВ.№1 - РНДз-16-110/630-У-1 привод ПРН-220М, ДО-110кВ.№1 - ОД-150М/630 привод ШПОД, РС-110кВ.№1 – РНДз-2-110/1000-У1 привод ПРН-220М, КЗ-110кВ №1 – КЗ-220М-У1 привод ШПКМ, ЗОН-110кВ №1 – ЗОН-110 привод ПРН-11, РВС-110кВ №1 – РВС-33,3х3, трансформатор Т-1 25000кВА – ТРДН-25000/110-76-У1	выполнение ППР

Начальник ЦСП

Ю.П. Бойков

Исп. Пармонова И.Н.  
тел(4725)469-530

## СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в июне 2013г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	05.06.2013 09-00	06. 06.2013 16-00	ПС-110/10	РЛ-110кВ.№1 – РНДз-2-110/630-У1 привод ПРН-220М	выполнение ППР
2.	03.06.2013 09-10	07.06.2013 15-00	ПС-110/10	РШ-110кВ.№1 - РНДз-1б-110/630-У-1 привод ПРН-220М, ДО-110кВ.№1 - ОД-150М/630 привод ШПОД, РС-110кВ.№1– РНДз-2-110/1000-У1 привод ПРН-220М, КЗ-110кВ №1 – КЗ-220М-У1 привод ШПКМ, ЗОН-110кВ №1 – ЗОН-110 привод ПРН-11, РВС-110кВ №1– РВС-33,3х3, трансформатор Т-1 25000кВА – ТРДН-25000/110-76-У1	выполнение ППР

Начальник ЦСП

Ю.П. Бойков

Исп. Парамонова И.Н.  
тел(4725)469-530

## СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в июле 2013г.**

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	03.07.13 9-35	03.07.13 15-25	ПС-110/10	ячейка №7 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
2.	04.07.13 9-20	04.07.13 15-30	ПС-110/10	ячейка №39 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
3.	08.07.13 8-55	08.07.13 15-15	ПС-110/10	ячейка №19 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
4.	09.07.13 8-25	09.07.13 15-20	ПС-110/10	ячейка №48 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
5.	12.07.13 9-25	12.07.12 14-30	РП-10кВ №2	ячейка №24 - шкаф КСО-285 с ВМПП-10-630--20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
6.	16.07.13 9-10	16.07.12 14-40	РП-10кВ №2	ячейка №17 - шкаф КСО-285 с ВМПП-10-630--20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
7.	17.07.13 9-30	17.07.12 14-40	ПС-110/10	II секция шин 10кВ - А 80х8, А100х10, тр-р напряжения НАМИ-10УХЛ2 РВО-10У	выполнение ППР
8.	18.07.13 9-45	18.07.12 14-30	ПС-110/10	IV секция шин 10кВ – А 80х8, А100х10, тр-р напряжения НАМИ-10УХЛ2 РВО-10У	выполнение ППР
9.	22.07.13 9-04	22.07.12 15-00	РП-10кВ №2	ячейка №14 - шкаф КСО-285 с ВМПП-10-630--20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
10.	23.07.13 9-00	23.07.12 15-00	РП-10кВ №2	ячейка №19- шкаф КСО-272 с транс-м ТМ-25/10, РВО-10	выполнение ППР
11.	24.07.13 9-00	24.07.12 15-00	РП-10кВ №2	ячейка №26 - шкаф КСО-285 с ВМПП-10-630--20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
12.	25.07.13 8-59	25.07.12 15-53	РП-10кВ №2	ячейка №15 - шкаф КСО-285 с ВМПП-10-630--20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
13.	26.07.13 9-10	26.07.12 14-52	РП-10кВ №2	ячейка №9 - шкаф КСО-285 с ВМПП-10-630--20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
14.	29.07.13 9-00	29.07.12 15-00	РП-10кВ №2	ячейка №11 - шкаф КСО-285 с ВМПП-10-630--20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
15.	30.07.13 9-00	30.07.12 14-00	ПС-110/10	III секция шин 10кВ А 80х8, А100х10, тр-р напряжения НАМИ-10УХЛ2 РВО-10У	выполнение ППР

16.	3107.13 9-00	3107.12 15-00	РП-10кВ №2	ячейка №13 - шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630--20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
-----	-----------------	------------------	------------	--	----------------

Начальник ЦСП

Ю.П. Бойков

Исп. Пармонова И.Н.  
тел(4725)469-530

## СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в августе 2013г.**

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	05.08.13 9-15	05.08.12 15-23	РП-10кВ №2	ячейка №30 - шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630--20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
2.	06.08.13 8-55	06.08.12 15-00	РП-10кВ №2	ячейка №28- шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630--20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
3.	07.08.13 9-35	07.08.12 14-05	РП-10кВ №2	ячейка №22- шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630--20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
4.	07.08.13 10-40	07.08.12 15-30	ТП-10	Тр-р Т-2 ТМ-400/10	выполнение ППР
5.	12.08.13 9-25	12.08.13 13-50	ТП-1	Ісекция шин 10кВ- ячейки КСО-304-03-2У3 с ВНАП-10/630-20 ЗУ2	выполнение ППР
6.	12.08.13 14-45	12.08.13 15-50	ТП-1	ІІ секция шин 10кВ- ячейки КСО-304-03-2У3 с ВНАП-10/630-20 ЗУ2	выполнение ППР
7.	14.08.13 9-07	14.08.13 14-50	ТП-1	І и ІІ секция шин 0,4 кВ- панели ЩО-70, тр-р Т-1 ТМ-400/10 тр-р Т-2 ТМ-400/10	выполнение ППР
8.	15.08.13 9-15	15.08.13 15-25	КТП-13	в/вольтный шкаф №1- ВВ-2 с ВНПз-17 УЗ, Т-1 ТМЗ-1000/10, РУ-0,4кВ І и ІІсекции шин, в/вольтный шкаф №2 -ВВ-2 с ВНПз-17 УЗ, Т-2 ТМЗ-1000/10	выполнение ППР
9.	19.08.13 9-25	19.08.2013 16-00	КТП-11	в/вольтный шкаф №1- ВВ-2 с ВНПз-17 УЗ, Т-1 ТМФ-400/10, РУ-0,4кВ І и ІІсекции шин, в/вольтный шкаф №2 -ВВ-2 с ВНПз-17 УЗ, Т-2 ТМФ-400/10 шкаф отходящих линий 10кВ №1 - ВВ-2 с ВНПз-17 УЗ шкаф отходящих линий 10кВ №2 - ВВ-2 с ВНПз-17 УЗ	выполнение ППР
10.	22.08.13 8-43	22.08.2013 14-35	РП-10кВ №3	Трансформаторы: Т-1 ТМ-400/10, РВН-0,5кВ Т-2 ТМ-400/10, РВН-0,5кВ	выполнение ППР
11.	23.08.13 8-55	23.08.2013 14-10	КТПН-8	КТП-ВЭ-72У с ТМ-400/10, РВЗ-10, БВ-10, БВ-2	выполнение ППР
12.	27.08.2013 9-04	27.08.2013 15-00	КТПН-22	КТП-ВЭ-72У с ТМ-400/10, РВЗ-10, БВ-10, БВ-2	выполнение ППР

Начальник ЦСП

Ю.П. Бойков

## СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в сентябре 2013г.**

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	01.09.13 08-40	01.09.13 13-45	КТП-29	в/вольтный шкаф №1- ВВ-2 с ВМПз-17 УЗ, Т-1 ТМЗ-1000/10, РУ-0,4кВ I и II секции шин.	выполнение ППР
2.	13.09.13 09-20	13.09.13 13-50	КТПН-2	КТП-ВЭ-72У с ТМ-160/10, РВЗ-10, БВ-10, БВ-2	выполнение ППР
3.	23.09.13 08-35	23.09. 15-30	ПС-110/10	ячейка №19 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	наладка РЗ
4.	26.09.13 08-55	26.09.13 13-53	ПС-110/10	ячейка №14 шкаф КРУ-ХП с ВЭ(К-ХП/К-XXVI)-10-20/630(1000), ВВ/TEL-10-20/1000-У2 БУ/ TEL-100/220-12-03А, Орион –БПМ, Орион-2-220 В. RS	выполнение ППР

Начальник ЦСП

Ю.П. Бойков

Исп. Парамонова И.Н.  
тел(4725)469-530

## СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в октябре 2013г.**

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	01.10.2013 09-40	01.10.2013 15-15	ПС-110/10	ячейка №42 шкаф КРУ-ХП с ВВ/TEL-10-20/1000-У2 БУ/ TEL-100/220-12-03А	выполнение ППР,
2.	02.10.2013 08-40	02.10..2013 16-00	РП-10кВ №1	ячейка №6 - шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
3.	03.10.2013 09-07	03.10.2013 16-20	РП-10кВ №2	ячейка №13 - шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР, монтаж и наладка аппаратуры Р.З.
4.	04.10.2013 08-40	04.10.2013 14-10	РП-10кВ №6	ячейка №6 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	текущий ремонт ВМ, привода., монтаж и наладка аппаратуры Р.З.
5.	08.10.2013 08-50	08.10.2013 11-10	РП-10кВ №2	ячейка №13 - шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	проф. контроль Р.З.
6.	10.10.2013 09-10	10.10.2013 15-00	РП-10кВ №6	ячейка №14 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
7.	11.10.2013 09-05	11.10.2013 14-10	РП-10кВ №3	ячейка №1 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
8.	12.10.2013 09-20	12.10.2013 13-35	РП-10кВ №1	ячейка №17 - шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
9.	14.10.2013 08-57	14.10.2013 15-15	РП-10кВ №3	ячейка №10 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
10.	15.10.2013 09-05	15.10.2013 14-25	РП-10кВ №3	ячейка №5 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
11.	16.10.2013 09-15	16.10.2013 14-20	РП-10кВ №3	ячейка №6 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
12.	17.10.2013 09-15	17.10.2013 14-52	РП-10кВ №2	ячейка №3 - шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2, яч.№5 РВ-10	выполнение ППР
13.	18.10.2013 15-00	18.10.2013 21-00	РП-10кВ №3	ячейка №8 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР

14.	22.10.2013 09-15	22.10.2013 15-35	РП-10кВ №4	ячейка №4 - шкаф КВП- 10/13-630с ВПМП-10-630-20 привод ПЭВ-14	выполнение ППР
15.	23.10.2013 08-55	23.10.2013 15-18	РП-10кВ №4	ячейка №9 - шкаф КВП- 10/13-630с ВПМП-10-630-20 привод ПЭВ-14	выполнение ППР
16.	28.10.2013 09-20	28.10.2013 15-00	РП-10кВ №4	ячейка №2 - шкаф КВП- 10/13-630с ВПМП-10-630-20 привод ПЭВ-14	выполнение ППР
17.	30.10.2013 09-15	30.10.2013 15-12	РП-10кВ №4	ячейка №1 - шкаф КВП- 10/13-630с ВПМП-10-630-20 привод ПЭВ-14	выполнение ППР
18.	31.10.2013 09-05	31.10.2013 15-05	РП-10кВ №4	ячейка №6- шкаф КВП- 10/13-630с ВПМП-10-630-20 привод ПЭВ-14	выполнение ППР

Начальник ЦСП

Ю.П. Бойков

Исп. Парамонова И.Н.

тел. (4725) 469-530



## СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в ноябре 2013г.**

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	01.11.2013 08-40	01.11.2013 15-00	РП-10кВ №3	ячейка №3 шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
2.	06.11.2013 09-07	06.11.2013 15-05	РП-10кВ №4	ячейка №9 - шкаф КВП- 10/13-630с ВПМП-10-630-20 привод ПЭВ-14	выполнение ППР
3.	07.11.2013 09-00	07.11.2013 15-10	РП-10кВ №4	ячейка №5 - шкаф КВП- 10/13-630с ВПМП-10-630-20 привод ПЭВ-14	выполнение ППР
4.	08.11.2013 08-35	08.11.2013 14-50	РП-10кВ №4	ячейка №5 - шкаф КВП- 10/13-630с ВПМП-10-630-20 привод ПЭВ-14	выполнение ППР
5.	13.11.2013 09-05	13.11.2013 15-52	РП-10кВ №3	ячейка №8 - шкаф КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
6.	14.11.2013 09-300	14.11.2013 14-35	РП-10кВ №2	I секция шин, тр-р напряжения НТМИ-10-66 УЗ	выполнение ППР
7.	15.11.2013 09-09	15.11.2013 14-50	РП-10кВ №2	ячейка №20 шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
8.	19.11.2013 08-55	19.11.2013 14-45	РП-10кВ №1	ячейка №20 - шкаф КСО 2298с ВБУПЗ-10-20 привод моторно-пружинный	выполнение ППР
9.	25.11.2013 09-00	25.11.2013 14-50	РП-10кВ №1	ячейка №9а - шкаф КСО 2298с ВБУПЗ-10-20 привод моторно-пружинный	выполнение ППР
10.	26.11.2013 08-50	26.11.2013 15-55	ПС-110/10	ячейка №25 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
11.	28.11.2013 10-15	28.11.2013 15-20	РП-10кВ №4	Ис.ш -10кВ А100х10, ОФРС-10-750, РВО-10У, НАМИ-10	выполнение ППР

Начальник ЦСП

Ю.П. Бойков

Исп. Парамонова И.Н.  
тел. (4725) 469-530

## СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в декабре 2013г.**

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	09.12.13 09-15	09.12.13 14-00	ПС-110/10	Т-2 –демонтаж электродвигателей обдува	выполнение ППР
2.	10.12.13 08-50	13.12.13 15-00	ПС-110/10	ячейка №41- шкаф КРУ-ХП с ВЭ (КРУ2-10-20/630(1000) с ВВ/TEL- 10-20/1000У2, БУ/TEL-100/220-12-03А	замена и наладка аппаратуры РЗ и А, замена оборудования ячейки.
3.	13.12.13 09-15	13.12.13 15-10	ПС-110/10	Т-2 –монтаж электродвигателей обдува	выполнение ППР
4.	16.12.13 08-50	17.12.13 15-35	ПС-110/10	ячейка №41- шкаф КРУ-ХП с ВЭ (КРУ2-10-20/630(1000) с ВВ/TEL- 10-20/1000У2, БУ/TEL-100/220-12-03А	наладка аппаратуры Р.З.
5.	17.12.13 09-15	17.12.13 14-45	ПС-110/10	Т-1 –демонтаж электродвигателей обдува	выполнение ППР
6.	18.12.13 13-05	30.12.12 16-00	ПС-110/10	ячейка №4 – шкаф КРУ-ХП с ВЭ (КРУ2-10-20/630(1000) с ВВ/TEL- 10-20/1000У2, БУ/TEL-100/220-12-03А	оборудования ячейки. аппаратуры Р.З.
7.	23.12.13 08-50	23.12.13 16-00	ПС-110/10	Т-1 –монтаж электродвигателей обдува	выполнение ППР
8.	23.12.13 09-55	23.12.13 12-30	КТП-14	шкаф ввод №1 ВВ-2 с ВНПз-17 УЗ	монтаж сетчатого ограждения
9.	23.12.13 13-45	23.12.13 14-50	КТП-14	шкаф ввод №2 ВВ-2 с ВНПз-17 УЗ	монтаж сетчатого ограждения
10.	24.12.13. 09-30	24.12.13. 13-00	КТП-13	шкаф ввод №1 ВВ-2 с ВНПз-17 УЗ	монтаж и подключение цепей освещения в/в шкафа
11.	24.12.13. 14-00	24.12.13. 15-15	КТП-13	шкаф ввод №2 ВВ-2 с ВНПз-17 УЗ	монтаж и подключение цепей освещения в/в шкафа
12.	25.12.13. 09-25	25.12.13. 14-05	КТП-11	шкаф ввод №1 ВВ-2 с ВНПз-17 УЗ	монтаж сетчатого ограждения, монтаж и подключение цепей освещения в/в шкафа
13.	26.12.13. 09-30	26.12.13. 14-10	КТП-11	шкаф ввод №2 ВВ-2 с ВНПз-17 УЗ	монтаж сетчатого ограждения, монтаж и подключение цепей освещения в/в шкафа

Начальник ЦСП

Ю.П. Бойков

Исп. Парамонова И.Н.  
тел. (4725) 469-530